

Technická zpráva

Splašková a dešťová kanalizace sídliště s.p.Kovošrot Praha - sídliště Jahodnice I. - nebyla do XII.1991 převzata ze strany PKVT Praha pro závažné nedostatky ve spádování především kanalizace splaškové.

Spády byly opravovány a některé šachty prohloubeny v průběhu let 1990-1991.

V této době došlo k ucpání průtoků šachtic XIII. a XIV. u sídlištního parkoviště a v prostoru mezi protihlukovým svahem a trtí ČSD.

Následné stížnosti některých zahrádkářů u podnikového ředitele Kovošrotu a u technického závodu PKVT Prahy 9 v obci Jahodnice a následné proplachování šachet a navazujícího kanalizačního potrubí prokázaly nepovolené napojení odvodňovacího systému zahr.kolonie Jahodnice II. na splaškovou kanalizaci sídliště Jahodnice I.

Výplach splaškové kanalizace mezi šachticemi XIV. a XIII. po odstranění zeminy ze šachty XIII. a tlakovým výplachem asi 100 m kanalizačního potrubí prokázaly funkčnost splaškové kanalizace a souběžný odtok dešťových a balastních vod ze stávající kolonie Jahodnice II.

Několikerou kontrolou, prováděnou od 15.XI. do 13.XII.91 pracovníky PKVT Praha 9 a stavebním dozorem investora, byla prokázána jak bezchybnost napojení potrubí dešťové kanalizace kolonie ČZS na kanalizaci sídlištní, tak funkčnost kanalizací vůbec.

Oběma organizacím byly předány projekty (kanalizace ČZS 1:1000 a splaškové kanalizace s nepojením zahrádkářů 1:2000) vč.technických zpráv, písemného souhlasu s nepojením z r.1981 pro potřeby kolaudačního řízení, které se má konat koncem prosince 1991 a kterého se zástupce projektanta rovněž zúčastní. Písemná zpráva o výsledku kolaudace bude ČZS Jahodnice II. předána.

V Praze dne 17.prosince 1991


Ing.arch.V.Knapp


Dodatek ke zprávě ze dne 17.12.1991.

Informace pouze pro vnitřní potřebu představenstva kolonie:

Vyhledání napojení obou kanalizací televizními kamerami; prokázáno napojení asi 3m severně od šachtice č.XIII a asi 30 cm přesahem.

Pro potřeby kolaudace sídlištní kanalizace a její převzetí PKVT Praha bylo napojení kolonie zakresleno do šachty XIII.

Při jakékoliv závadě odtoku, které může být způsobeno nesprávným napojením mimo šachtu, smí být představenstvem osady - nikoliv jednotlivými členy - kontaktován pouze pan inž.Říha z PKVT Praha 9.


V. Knapp